



общество с ограниченной ответственностью
“ВДТ Сервис”

ИНН/КПП 4345231711/434501001, р/сч 40702810100010000991
в Волго-Вятский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» БИК 43304748

Россия • 610000 г. Киров ул. Энгельса 33 • тел. +7 (8332) 57-04-08, +7 (912) 728 36-36 • e-mail: wdt-service@bk.ru

1 сентября 2009 г.
исх №

г. Киров

Сечение: 22x150 мм
Порода: Сосна
Влажность 7-11 %
Длины 2, 4 м
ГОСТ 26002-83 Сорт 1-4

Требования к сортировке 1 – 4 сорт 22x150x4000/2000	
Высушенная в сушильной камере сосна для производства полов, Австрия	
Основные критерии	Обзол, крень, трещины, односторонняя кривизна
пиление	Товар должен быть напилен из одного лафета из бревна
влажность	9 +/- 2%
крень	Не допускается экстремально сильная крень. Явно определяемая крень допускается макс.на 10% общего объема
обзол	Допускается на одной стороне Макс.8 мм при диагональном измерении
Дырки от сучков и черные сучки с двух сторон на пласти	Не допускаются
Дырки от сучков и двусторонние черные сучки на боковой стороне =кромке	Не допускаются
Черные сучки на одной стороне	допускаются
Трещины на концах	Макс.длина = 20 мм на макс.10% общего объема
Поверхностные трещины	Допускаются только с одной стороны, макс.ширина=2 мм
Кольцевой отлуп	Не допускается
крыловатость	Макс. 2 мм на 1 м
покоробленность	Макс. 2 мм на 1 м
Односторонняя кривизна	Макс. 2 мм на 1 м
синева	Не допускаются
краснополочица	Не допускаются
Смоляные кармашки	Допускаются только на одной стороне
Вросшая кора	Допускаются только на одной стороне
Поражение насекомыми (вкл.дырки)	Не допускаются
Допуски	Толщина: -0/+4мм, ширина: -0/+5мм,длина: -0/+60мм

По всем возникающим вопросам обращаться по тел. 8 912 728 36-36 Кутергин Евгений
или e-mail: rossia@wdt.at